立式加工中心

设备参考参数表

机械加工

参数	参考值
X/Y/Z 轴行程	850 / 500 / 500 mm
快速进给速度	36 / 36 / 36 m/min
主轴转速	12,000 rpm

具体配置以飞星报价为准。